

IDEGEO. Infraestructura de datos espaciales de CentroGeo.

"Densidad de Daños por Sismo 19/09/1985"

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Autor del Metadato

Sergio Fabricio Mora Flores

Resumen

Infraestructura dañada por el sismo del 85

Fecha de publicación

2021-05-15 06:06:00

Edición

SSN

Derechos

SSN

Palabras Claves

- SGIRPC

Categoría

Informacion Geocientifica

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Fuente

SSN

URL

http://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3Aaspc_densidad_sismo1985_ipn_2017

Historial de procesamiento

No se provee información

REFERENCIA ESPACIAL

WKT

POLYGON((-99.1926776335141 19.3541643120073,-99.1926776335141 19.4792959023002,-99.0989707709501 19.4792959023002,-99.0989707709501 19.3541643120073,-99.1926776335141 19.3541643120073))

Codigo de la proyección

EPSG:4326

EXTENSIÓN DEL RECURSO

Oeste	Este	Norte	Sur
-99.1926776335	-99.0989707710	19.3541643120	19.4792959023

ATRIBUTOS

Nombre	Descripción
DESCRIPCIO	
FUENTE	
INTENS_UNI	
ID	
INTENS_SIS	
INTENS_DA	
R_P_V_E	
FENOMENO	
TAXONOMIA	