

IDEGEO. Infraestructura de datos espaciales de CentroGeo.

"Densidad de Daños por Sismo 19/09/2017"

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Autor del Metadato

Sergio Fabricio Mora Flores

Resumen

Infraestructura dañada por sismo del 19 de septiembre de 2017

Fecha de publicación

2021-05-15 06:06:00

Edición

INEGI_SSN

Derechos

INEGI_SSN

Palabras Claves

- SGIRPC

Categoría

Informacion Geocientifica

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Fuente

INEGI_SSN

URL

http://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3Aaspc_densidad_sismo2017_ipn_2017

Historial de procesamiento

No se provee información

REFERENCIA ESPACIAL

WKT

POLYGON((-99.2946766997039 19.1921238331305,-99.2946766997039 19.5194660157344,-98.989794153826 19.5194660157344,-98.989794153826 19.1921238331305,-99.2946766997039 19.1921238331305))

Codigo de la proyección

EPSG:4326

EXTENSIÓN DEL RECURSO

Oeste	Este	Norte	Sur
-99.29467666997	-98.9897941538	19.1921238331	19.5194660157

ATRIBUTOS

Nombre	Descripción
TAXONOMIA	
FENOMENO	
R_P_V_E	
FUENTE	
INTENS_UNI	
INTENS_SIS	
INTENS_DA	
DESCRIPCIO	